



VEILIGHEIDS- VOORSCHRIFTEN

www.parweld.eu.com | info@weld-toorts.be | +32 (0)3/491.90.90

SLIJP, SNIJ - EN SCHUURSCHIJVEN VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN

Veiligheid

- Getraind personeel mag alleen gebruik maken van de slijp, snij en schuurapparatuur.
- Zorg ervoor dat stroomkabels netjes op de vloer liggen, om struikelen te voorkomen.
- Zorg ervoor dat het werkgebied goed geventileerd is om ervoor te zorgen dat er geen gevaar tot stikken ontstaat.
- Zorg ervoor dat het werkgebied vrij is van brandbare materialen, aangezien vonken tijdens het proces een lange afstand kunnen afleggen.
- De werkplaats veiligheidsfunctionaris moet werken die in een vuile of vettige omgeving uitgevoerd worden controleren.
- Draag beschermende kleding, handschoenen en oogbescherming.
- Houdt brandblussers in de buurt.
- Werk nooit aan vaten die zijn gebruikt voor de opslag van ontvlambare stoffen tenzij deze veilig zijn gemaakt.
- Gebruik extractie om de juiste kwaliteit van ademlucht te handhaven.
- Begrijp de markeringen op de schijf die u gaat gebruiken.

Behandeling en Opslag

- Bewaren in een koele, droge plaats en niet blootstellen aan zware schokken of stoten.
- Bekijk de batch code van de partij die u gaat gebruiken en gebruik steeds de oudste eerst.
- Niet gebruiken na het verstrijken van de opgegeven datum (die gestempeld staat op het metalen midden van de schijf).



Veiligheidsbril dragen	Gehoer beschermen	Stofmasker gebruiken	Handschoenen aantrekken	Veiligheidsvoorschriften in acht nemen	Gebruik niet met vloeistoffen	Niet geschikt voor zijdelings slijpen
------------------------	-------------------	----------------------	-------------------------	--	-------------------------------	---------------------------------------

Opleiding

- Zorg ervoor dat u een opleiding heeft genoten in het correct gebruiken van de slijpmachine en andere betrokken apparatuur

Montage Instructies

- De montage van een slijpschijf op een machine moet door een opgeleide persoon worden uitgevoerd.
- Geen enkele wijziging moet worden aangebracht in het boorgat of uitsparing met een slijpschijf.
- De montage van apparaten op een machine moet schoon en in goede mechanische staat zijn.

Het veilig gebruiken wordt in belangrijke mate bepaald door de keuze van correcte opspansystemen. Beide flenzen, waartussen een slijpschijf gemonteerd wordt, moet op elkaar afgestemde buitendiameter en drukring hebben.

Voor verdere informatie zie de gezondheid en veiligheid op het werk HSG 17 boekje. Exemplaren van dit boekje zijn verkrijgbaar bij HSE books of Britse Abrasives Federation. **Parweld 08/2012.**

Parweld
Working With You!

